

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJAN-PROVINCIA ASCOPE-DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

TRANSFERENCIA DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIA INVENTARIO FISICO DE LA PLAZA DE TOROS DE PAIJAN, UBICADA ENTRE LAS CALLE BUENOS AIRES Y EL TAMBO, DE LA GESTION ACTUAL A LAS AUTORIDADES ELECTAS PARA EL PERIODO 2015-2018

- 01 PUERTA GRANDE DE METAL DE 02 HOJAS EN BUEN ESTADO (PUERTA PRINCIPAL DE INGRESO)
 - 01 PUERTA DE MADERA EN MAL ESTADO (DESEMBARQUE DE GANADO), SE NECESITA CONSTRUIR UNA COLUMNA CON VARILLAS DE FIERRO PARA MAYOR CONSISTENCIA
 - SERVICIOS HIGIENICOS ARTESANALES EN DESUSO POR HABER COLAPSADO
 - 03 PUERTAS DE MADERA EN BUEN ESTADO, ESTAS DE LOS CORRALES DE LOS TOROS
 - 06 BARRERAS DE MADERA EN MAL ESTADO.
 - 01 PUERTA DE MADERA DE SALIDA DE TOROS AL RUEDO, EN REGULAR ESTADO (NESECITA REPARAR EN UNA PARTE
 - JUNTO A LA PUERTA DE SALIDA DE TOROS AL RUEDO EXISTE 01 VENTANA GRANDE CON 02 TUBOS DE FIERRO
 - 01 PUERTA DE MADERA DE 02 HOJAS, SALIDA DE TOREROS AL RUEDO EN BUEN ESTADO
 - 01 PUERTA DE MADERA DE 02 HOJAS POR DONDE INGRESAN LAS CUADRILLAS A LA PLAZA DE TOROS EN BUEN ESTADO
 - PARED DEL COSO DETERIORADA POR LA LLUVIA NECESITA RAPARARLA
 - PARTE DE LA PARED EXTERIOR DE LA PLAZA DE TOROS SE ENCUENTRA DERRUMBADA EN 60 METROS APROXIMADAMENTE. PARED DE ADOBE
 - LAS GRADERIAS DE ESTA PLAZA SON DE ADOBE REVESITADA CON CEMENTO
- EN ESTA PLAZA DE TOROS VIVE EL SEÑOR VICTOR RAMIREZ SIPIRAN JUNTO CON SU FAMILIA, SEGÚN INDICA POR MAS DE 30 AÑOS, Y ES QUIEN CUSTODIA ESTA INFRAESTRUCTURA ADHONOREM.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJAN

 Orlando Rafael Cardenas Urbina
 JEFE DE MAQUINARIAS Y SERVICIOS GENERALES